



エコガラスコート施工面と未施工面の
内側にデータロガーを設置して温度を
測定した。



測定期間：2014年6月4日～6月17日
下グラフは6月15日(日)の7:00～17:00

ボタン型温度
データロガー


実証結果 エコガラスコート施工と未施工とでは最高で12℃
の温度差が確認できた。施工後は空調の設定温度を1～3℃変
えることで消費電力の削減につながった。

空調の負荷が低くなり消費電力の削減につながった。
人と商品に優しい環境づくりにも役立っている。



店舗外観

温度差グラフ



施工の一例 フォトギャラリー

商業施設や工場、オフィスビル、学校、一般家庭、車両など
ガラスのある様々な場所で使われています。

